

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 함현초 교사동 석면해체제거공사

분석일시 : 2025년 1월 5일

| 측정위치 | 측정번호 | 측정시간(분) | 유량(l/min) | 측정농도(개/cm ³) | 초과여부 |
|----------------|------|---------|-----------|--------------------------|--------|
| 교사동 지상2층 공사1구역 | 1 | 100 | 10 | 0.005 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사1구역 | 2 | 100 | 10 | 0.005 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사1구역 | 3 | 100 | 10 | 0.005 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사1구역 | 4 | 100 | 10 | 0.006 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사1구역 | 5 | 100 | 10 | 0.005 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사2구역 | 6 | 100 | 10 | 0.007 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사2구역 | 7 | 100 | 10 | 0.007 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사2구역 | 8 | 100 | 10 | 0.006 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사2구역 | 9 | 100 | 10 | 0.006 | 노출기준미만 |

분석일시 : 2025년 1월 6일

| 측정위치 | 측정번호 | 측정시간(분) | 유량(l/min) | 측정농도(개/cm ³) | 초과여부 |
|---------------|------|---------|-----------|--------------------------|--------|
| 교사동 지상2층 공사구역 | 1 | 100 | 10 | 0.006 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사구역 | 2 | 100 | 10 | 0.006 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사구역 | 3 | 100 | 10 | 0.005 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사구역 | 4 | 100 | 10 | 0.007 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사구역 | 5 | 100 | 10 | 0.005 | 노출기준미만 |
| 교사동 지상2층 공사구역 | 6 | 100 | 10 | 0.006 | 노출기준미만 |