

## 첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 함현초 교사동 석면해체제거공사

분석일시 : 2025년 1월 7일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
교사동 지상1층 공사구역	1	100	10	0.007	노출기준미만
교사동 지상1층 공사구역	2	100	10	0.007	노출기준미만
교사동 지상1층 공사구역	3	100	10	0.006	노출기준미만
교사동 지상1층 공사구역	4	100	10	0.007	노출기준미만
교사동 지상1층 공사구역	5	100	10	0.006	노출기준미만
교사동 지상1층 공사구역	6	100	10	0.006	노출기준미만